

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มิเตอร์วัดไฟฟ้า

ลักษณะเฉพาะ

1. ต้องสามารถวัดค่าต่อไปนี้และมีคุณสมบัติขั้นต้นดังนี้
 - 1.1 DCV: 0 mV - 1 kV หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.2 ACV: 0 mV - 690 V หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.3 DCA: 0 mA - 9.5 A หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.4 ACA: 0 mA - 9.5 A หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.5 Resistance: 0 - 60 M หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.6 Frequency: 0 - 1 M หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.7 Temperature: -50 - 990 °C หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.8 Capacitance: 0 nF - 250 uF หรือ ครอบคลุมช่วงที่กำหนด
 - 1.9 Diode test
 - 1.10 Audible continuity: < 50 ohm
2. มีขนาด เท่ากับหรือมากกว่า 7" X 3 1/4" X 1 1/2"
3. มีน้ำหนัก เท่ากับหรือมากกว่า 10 Oz
4. ใช้งานได้กับ USB interface
5. มีระบบปิดอัตโนมัติ Auto power off (can be disabled)
6. มีระบบป้องกันไฟเกิน
7. ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ 9V
8. มีหัววัดแบบ K-Type thermo probe
9. มีสายสัญญาณ RS232C-USB cable
10. มีโปรแกรมสำหรับใช้งาน Software CD
11. มีคู่มือการใช้งาน User Manual

